

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
1	IS&R	L1	281	("353/31").CCLS.	USPA T	2000/11/29 09:05			0
2	BRS	L2	158	L1 AND (projector)	USPA T	2000/11/29 09:05			0
3	BRS	L3	244	L1 AND (project\$)	USPA T	2000/11/29 09:06			0
4	BRS	L4	35	L1 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 09:30			0
5	BRS	L6	9	L5 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 09:31			0
6	IS&R	L5	83	("353/33").CCLS.	USPA T	2000/11/29 09:33			0
7	IS&R	L7	159	("353/34").CCLS.	USPA T	2000/11/29 09:34			0
8	BRS	L8	21	L7 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 09:38			0
9	IS&R	L9	167	("353/37").CCLS.	USPA T	2000/11/29 09:38			0
10	BRS	L10	25	L9 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 09:41			0
11	IS&R	L11	197	("353/20").CCLS.	USPA T	2000/11/29 09:41			0
12	BRS	L12	15	L11 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 09:49			0
13	IS&R	L13	197	("353/20").CCLS.	USPA T	2000/11/29 09:49			0
14	BRS	L14	15	L13 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 09:52			0
15	IS&R	L15	60	("353/8").CCLS.	USPA T	2000/11/29 09:53			0
16	BRS	L16	7	L15 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 09:55			0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition	Errors
17	IS&R	L17	261	("349/5").CCLS.	USPA T	2000/11/29 09:55			0
18	BRS	L18	28	L17 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 10:02			0
19	BRS	L20	5	L19 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 10:03			0
20	IS&R	L19	34	("349/7").CCLS.	USPA T	2000/11/29 10:09			0
21	IS&R	L21	142	("349/8").CCLS.	USPA T	2000/11/29 10:10			0
22	BRS	L22	12	L21 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 10:12			0
23	IS&R	L23	115	("349/9").CCLS.	USPA T	2000/11/29 10:13			0
24	BRS	L24	10	L23 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 10:29			0
25	IS&R	L25	47	("359/458").CCLS.	USPA T	2000/11/29 10:16			0
26	BRS	L26	6	L25 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 10:16			0
27	BRS	L27	3292	cholesteric	USPA T	2000/11/29 10:29			0
28	BRS	L28	25	L27 AND (rear ADJ project\$)	USPA T	2000/11/29 11:11			0
29	BRS	L29	5	(rear ADJ project\$) AND (retardation ADJ plate)	USPA T	2000/11/29 11:12			0

	Type	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
1	IS&R	3	((("5090800") or ("4200365") or ("5048949")).PN.	USPAT	2000/11/27 15:07		
2	IS&R	2	("9913378").PN.	EPO; JPO; Derwent	2000/11/27 14:51		
3	BRS	2	(SANYO ADJ ELECTRIC ADJ CO ADJ LTD).asn.	USPAT	2000/11/27 14:52		
4	BRS	2559	(SANYO ADJ ELECTRIC).asn.	USPAT	2000/11/27 15:05		
5	BRS	20	(SANYO ADJ ELECTRIC ADJ CO).asn.	USPAT	2000/11/27 15:04		
6	BRS	1925	rear ADJ projection	USPAT	2000/11/27 15:07		
7	IS&R	156	("353/77").CCLS.	USPAT	2000/11/28 10:54		
8	IS&R	76	("353/29").CCLS.	USPAT	2000/11/27 15:08		
9	BRS	10	ARAI-KAZUHIRO	USPAT	2000/11/27 15:12		
10	BRS	1	YOSHII-SYUICHI	USPAT	2000/11/27 15:12		
11	BRS	11	rear ADJ projection ADJ display ADJ device	USPAT	2000/11/27 15:14		
12	BRS	91	(rear ADJ projection ADJ display)	USPAT	2000/11/27 16:09		
13	IS&R	119	("353/74").CCLS.	USPAT	2000/11/28 08:17		
14	IS&R	47	("353/71").CCLS.	USPAT	2000/11/28 08:17		
15	IS&R	156	("353/77").CCLS.	USPAT	2000/11/28 09:13		
16	IS&R	8	((("4257694") or ("4544946") or ("4578710") or ("4708435") or ("4963016") or ("5278595") or ("5285287") or ("5311227")).PN.	USPAT	2000/11/28 09:35		
17	IS&R	0	("120192/1989").CCLS.	JPO	2000/11/28 09:36		
18	BRS	1	"0120192"	USPAT	2000/11/28 10:13		
19	BRS	0	"0120192"	JPO	2000/11/28 10:13		
20	IS&R	156	("353/77").CCLS.	USPAT	2000/11/28 10:19		
21	IS&R	76	("353/29").CCLS.	USPAT	2000/11/28 10:28		
22	IS&R	315	("353/119").CCLS.	USPAT	2000/11/28 10:29		
23	BRS	5	((("353/119").CCLS.) AND (project\$ ADJ display ADJ device)	USPAT	2000/11/28 10:30		
24	BRS	54	aspherical ADJ mirrors	USPAT	2000/11/28 10:55		

	Type	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Comments	Error Definition
25	BRS	3	(aspherical ADJ mirrors) AND (project\$ ADJ device)	USPAT	2000/11/28 11:05		
26	BRS	1383	screen AND (fresnel ADJ lens)	USPAT	2000/11/28 11:06		
27	BRS	95	(screen AND (fresnel ADJ lens)) AND (project\$ ADJ device)	USPAT	2000/11/28 11:47		
28	BRS	13	(fresnel ADJ lens ADJ screen) AND (lenticular ADJ lens)	USPAT	2000/11/28 11:48		